

PESQUISA ABRAINC CANTEIROS DE OBRAS MOSTRA QUE ATÉ O MOMENTO NENHUM FUNCIONÁRIO APRESENTOU SINTOMAS QUE RESULTARAM EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR

A Abrainc, entidade de abrangência nacional que representa o setor da incorporação, realizou entre os dias 26 e 27 de março pesquisa junto a suas associadas para mostrar como está o andamento das obras e os procedimentos que estão sendo realizados para proteger os funcionários dos efeitos do Coronavírus (COVID-19) nos canteiros de obra. Foram coletadas 38 respostas, sendo que a amostra representa grande parte das maiores empresas do setor. Segue abaixo a compilação dos dados:

PARTE 1: RESULTADOS QUANTITATIVOS

PERGUNTAS	RESPOSTAS
OBRAS EM ANDAMENTO	700
OBRAS PARADAS	116
PERCENTUAL DE EFETIVOS TRABALHANDO	80%
QUANTIDADE DE OPERÁRIOS (DIRETOS E INDIRETOS) TRABALHANDO	47.958
QUANTIDADE DE CASOS SUSPEITOS	448
OPERÁRIOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR	0
QUANTIDADE DE OPERÁRIOS COM ÓBITO	0

PARTE 2: MEDIDAS PREVENTIVAS TOMADAS

MEDIDAS	ADOÇÃO
REFORÇO DE HIGIENE (ÁLCOOL GEL, MAIS BANHEIROS, ENTRE OUTROS)	100%
INFORMATIVOS SOBRE COMO SE PREVENIR DO CORONAVÍRUS	100%
RESTRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM SINTOMAS OU GRUPO DE RISCO	100%
HORÁRIO ESCALONADO DE ALMOÇO	100%
HORÁRIO ESCALONADO DE VESTIÁRIO	92%
UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS	50%
TRANSPORTE ESPECIAL	21%

CONCLUSÕES

- **48 mil trabalhadores seguem ativos nos canteiros de obra**
- Existe 20% de obras paradas, grande parte em função de restrições locais
- **Dos 48 mil funcionários que estão ativos, apenas 1 % (448) apresentam casos suspeitos**
- Desses 448 casos suspeitos: até o momento nenhum resultou em morte ou internação hospitalar
- **100% das empresas estão adotando medidas para proteger os funcionários**
- 100% reforçaram os procedimentos de higiene e adotaram horários escalonado de almoço para evitar aglomeração
- 92% das empresas também estão adotando horário escalonado no almoço e 50% fornecendo máscaras aos funcionários
- Como forma de mitigar ainda mais os riscos de contaminação, 21% está adotando um procedimento de transporte especial (onde há controle na entrada e não entra funcionário com sintoma)
- Outros procedimentos mencionados: **afastar funcionários em idades de risco e com doenças pré-existentes**

Podemos ainda destacar que a idade média dos trabalhadores em canteiro de obra é de 35 anos. Nesse grupo a taxa de letalidade em função do Coronavírus é menor que 1%. Isso pode ser percebido, pois entre os 48 mil casos ainda não houve nenhuma internação hospitalar.

Além disso, as atividades são sempre realizadas em espaço aberto e em geral com bom espaçamento.

Seguiremos com a pesquisa e o monitoramento nas próximas semanas para cada vez mais adotar as melhores práticas que permitam a continuação das atividades sem riscos aos trabalhadores e à sociedade.